

Hällefors k:a, Gravkapell norra kyrkogården i Hälfefors samt Hjulsjö k:a

Hällefors och Hjulsjö socken, Hälfefors kommun, Västmanland

Handikappanpassning av entréer
2008



Anneli Borg

Örebro läns museum
Rapport 2008:22

INLEDNING

Under hösten 2008 har entrén på gravkapellet norra kyrkogården Hällefors, södra entrén på Hällefors kyrka samt norra entrén på Hjulsjö kyrka handikappanpassats. Arbetena är utförda enligt tillstånd från Länsstyrelsen i Örebro län 2008-03-19. Enligt beslut skulle arbetena utföras under antikvarisk kontroll vilket inte skett då museet ej kontaktades i tid. Åtgärderna var slutförda på gravkapellet, Hjulsjö kyrka och delvis på Hällefors kyrka vid undertecknads besök 2008-10-01. Hällefors – Hjulsjö Kyrkliga Samfällighet har erhållit kyrkobyggnadsbidrag för utförda åtgärder. Utförda arbeten har godkänts ur antikvarisk synpunkt.

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

ÖLM diarienummer: 2008.230.166, 2008.230.167, 2008.230.168

Länsstyrelsens diarienummer: 433-05238-2008, 433-05233-2008, 433-05242-2008

Tillstånd från länsstyrelsen: 2008-03-19

Totalentreprenör: BF Byggkonsult AB, Nora

Antikvarisk kontroll och dokumentation: Örebro läns museum, Anneli Borg

Tidpunkt för arbetenas utförande: hösten 2008, Installationer skall målas 2009.

Bidrag: Kyrkobyggnadsbidrag 2008

GRAVKAPELLET

Gravkapellet som är beläget på kyrkogårdens sydöstra del invigdes den 6 oktober 1929 och bekostades av Hellfors Bruks Aktiebolag. Kapellet är inspirerat av Skogskapellet, som ritades av Gunnar Asplund och uppfördes 1920 på Skogskyrkogården i Stockholm.

Under hösten 2008 har en ramp tillbyggt på kapellets norra sida. Orsaken till detta var att göra kapellet tillgängligt för rörelsehindrade men även för att underlätta hanteringen av kistor.

Rampen och utvidgningen av förhallens golv har gjutits i betong. Den plana ytan, förhallens golvyta, har lagts med Grythytteskiffer och rampens betongyta har ruggats. Rampens yttersida har anpassats till kapellets spritputsade sockel. Som avåkningskydd har man längst med norra sidan av rampen och förhallens golv satt en uppskjutande bräda, brädan har målats i en brun kulör. Där rampen är som högst, högre än byggnadens sockel, har man sågat av fasadspånen efter rampens lutning.

SÖDRA ENTRÉN, HÄLLEFORS KYRKA

Den södra entrén på Hällefors kyrka har anpassats för rörelsehindrade. Ytterdörrar och innerdörrar har försetts med ett automatiskt dörrsystem. Utvändigt på kyrkans fasad till höger om entrén och invändigt på en bänkskärm innanför entrén har en dörröppnare monterats. På vardera yttre- och inre dörrblad har slagdörröppnare monterats. Vid besöket hade inte installationerna målats in i bakomliggande kulör. Detta skall ske under 2009 i samråd med antikvarisk kontrollant.

Innan åtgärden hade den södra entrén ett trappsteg/plan av Grythytteskiffer. Man har nu anpassat nivåskillnaden och gjort marken svagt sluttande ut ifrån skifferläggningen vid entrén. För att markera entrén och för att få en större plan yta framför entrén har man återanvänt trappans skiffer samt kompletterat och utökat med skiffer lika befintlig. För att den höjda marknivån inte skulle ligga an mot kyrkans fasad har plattor av skiffer ställts emellan. Den smala ytan mellan tröskeln och skifferplattorna var tidigare utfylld med fog/betong. Den har nu lagts med vinkelställd skiffer. Den sluttande markytan utifrån skifferläggningen har asfalterats.

NORRA ENTRÉN, HJULSJÖ KYRKA

Den norra entrén på Hjulsjö kyrka har anpassats för rörelsehindrade. Ytterdörrar och innerdörrar har försetts med ett automatiskt dörrsystem. Utvändigt på kyrkans fasad till höger om entrén och invändigt på en bänkskärm innanför entrén har en dörröppnare monterats. På vardera yttre- och inre dörrblad har slagdörrsöppnare monterats. Vid besöket hade inte installationerna målats in i bakomliggande kulör. Detta skall ske under 2009 i samråd med antikvarisk kontrollant.

Vid entrén har man satt in nytt virke i trösklarna. Trösklarna är nu av lackad ek och är fastsatta med stjärnskruv. Stjärnskruven skall bytas mot spårskruv och de nya trösklarna skall målas in i passande kulör. Val av kulör skall ske i samråd med antikvarisk kontrollant.

För STIFTELSEN
ÖREBRO LÄNS MUSEUM

Anneli Borg

BILDBILAGA

Olm_2008_70_3-17, Olm_2008_70_25-30 är tagna av Anneli Borg, Örebro läns museum.
Olm_2008_70_1-2, Olm_2008_70_18-34 är tagna av Calle Geschvind, Hällefors-Hjulsjö
Kyrkliga Samfällighet

Gravkapellet på norra kyrkogården i Hällefors

Bild 1. Gravkapellet innan åtgärd.

Bild 2. Gravkapellet innan åtgärd.

Bild 3. Ny ramp vid norra sidan av kapellet.

Bild 4. Ny ramp vid norra sidan av kapellet.

Bild 5. Utvidgningen av förhallens golvyta är lagd med Grythytteskiffer lika befintlig.

Bild 6. Utvidgningen av förhallens golvyta och trapp är lagd med Grythytteskiffer lika befintlig.

Bild 7. Rampens yttersida har anpassats till kapellet spritputsade sockel.

Bild 8. Rampen är guten i betong, ytan har ruggats.

Bild 9. Mötet mellan skiffret och betongen.

Hällefors kyrka

Bild 10. Södra entrén innan åtgärd.

Bild 11. Södra entrén innan åtgärd.

Bild 12. Södra entrén innan åtgärd.

Bild 13. Den smala ytan mellan tröskeln och skifferplattorna var innan åtgärd utfylld med fog/betong.

Bild 14. Ny installation på dörrens utsida.

Bild 15. Ytterdörrens insida har försetts med slagdörrsöppnare.

Bild 16. Innerdörrar mot kyrkorummet, efter åtgärd.

Bild 17. En automatisk dörröppnare har monterats på en bänkskärm.

Bild 18. För att den höjda marknivån inte skulle ligga an mot kyrkans fasad har plattor av skiffer ställts emellan.

Bild 19. För att få en större plan yta framför entrén har man återanvänt trappans skiffer samt kompletterat och utökat med skiffer lika befintlig.

Bild 20. Den nyasfalterade ytan ligger i samma nivå som skiffret.

Bild 21. Den smala ytan mellan tröskeln och skifferplattorna har nu lagts med vinkelställd skiffer.

Bild 22. Södra entrén efter åtgärd.

Bild 23. Södra entrén efter åtgärd.

Bild 24. Södra entrén efter åtgärd.

Hjulsjö kyrka

Bild 25. Norra entrén efter åtgärd, ny dörröppnare till höger om pardörren.

Bild 26. Ytterdörrens insida har försetts med slagdörrsöppnare.

Bild 27. Entrén har fått nya trösklar av lackad ek. Dessa skall målas 2009. Invändigt, på bänkskärmen till vänster, kan man ana den nya dörröppnaren.

Bild 28. Entrén har fått nya trösklar av lackad ek. Dessa skall målas 2009.

Bild 29. Tröskeln är ditsatt med stjärnskruv. Dessa skall bytas till spårskruv.

Bild 30. Närbild av ny tröskel.

Gravkapellet på norra kyrkogården i Hällefors





Hällefors kyrka







Hjulsjö kyrka

