

Glanshammars kyrka och klockstapeln

Glanshammar, Glanshammar socken, Örebro kommun.

Tjärning 2008



Tjärstrykning av taket på Glanshammars kyrka samt klockstapel.

Glanshammars församling har erhållit kyrkoantikvarisk ersättning för tjärstrykning vid Glanshammars kyrka. Länsstyrelsen lämnade tillstånd till arbetet 2005-11-21. Enligt beslut skulle arbetet utföras under antikvarisk kontroll av Örebro läns museum vilket inte skett då museet ej kontaktades förrän efter arbetet var utfört. Arbetet är utfört av Hälsinge takspån AB.

Arbetena som utförts har varit underhållsarbeten. Inga spån behövde bytas, varken på kyrkans tak eller på klockstapel. Samtliga tak och övriga ytor som tidigare varit tjärstrukna har nu tjärats med undantag av takfoten på långhusets norra sida.

Material

Trätjära: Ren furutjära typ: TA-special, levererad av Skogens kol AB.

Administrativa uppgifter

ÖLM diarienummer: 2004.230.262

Tillstånd från Länsstyrelsen: 433-11518-2005

Entreprenör:

- Hälsinge takspån AB

Antikvarisk Dokumentation: Fotografier efter arbetet 2008.

Tidpunkt för arbetets utförande: Sommaren 2008

Bidrag: Kyrkoantikvarisk ersättning 2007

För STIFTELSEN
ÖREBRO LÄNS MUSEUM

Anneli Borg



Fotoprotokoll

Acc. Nr: OLM_2008_34_1-6

Objekt: Glanshammars kyrka och klockstapel

Plats: Glanshammar

Socken: Glanshammar

Kommun: Örebro

Län: T

År: 2008-10-23

Bild 1: Klockstapeln, från sydost

Bild 2: Kyrkan, från sydost

Bild 3: Kyrkans tak, från sydost

Bild 4: Kyrkans tak, från öster

Bild 5: Kyrkan, från nordost

Bild 6: Tornspiran, från nordost